

Document 6

Pièce : Mâchoire à bride type A		Matière : XC42f	Nomenclature des phases
Numéro	Phase	Machine-outil	Schéma
30	<b>Fraisage, Perçage Alésage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraiser les 2 faces</li> <li>• Percer aléser <math>\varnothing 47</math> H7</li> <li>• Percer tarauder 6 trous M8</li> <li>• Finir rainure 20 H8</li> </ul>	<b>Centre d'usinage horizontal 4 axes</b>	